



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(Главное управление МЧС России
по Тюменской области)**

ул. М. Горького, 72, г. Тюмень, 625048
Телефон: (3452)590-571 Факс (3452)590-509
E-mail: mchs-tyumen@mail.ru

« 11 » апреля 2018 г. № 30-76

на № _____ от _____, 2018 г.

Прокурору города Тюмени
старшему советнику юстиции
Гиматову Э.Р.

ул. Ялуторовская, д. 42а, г. Тюмень, 625000

О направлении информации

Уважаемый Эдуард Рафикович!

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тюменской области сообщает, что 10 апреля 2018 года сотрудниками надзорной деятельности принято участие в совместных проверках досуговых детских организаций, объектов культуры и спорта, расположенных на территории г. Тюмени, в качестве специалистов. В ходе проведения проверок установлено:

МАУ ДО ДЮЦ «Авангард» города Тюмени, ул. Текстильная, д. 21/1

1. Ширина путей эвакуации (коридоры) менее 1.2 метра, (фактически ширина 0.83 м.). Основание: ч. 2 ст. 1, ч. 1, 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ, п. 6.16* СНиП 21-01-97*;
2. Двери эвакуационных выходов в помещениях с пребыванием более 15 человек открываются не по направлению выхода из здания. Основание: ч. 2 ст. 1, ч. 1, 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ, п. 6.17 СНиП 21-01-97*;
3. Ширина основного эвакуационного выхода менее 1.2 метра. Основание: ч. 2 ст. 1, ч. 1, 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ, п. 6.16* СНиП 21-01-97*;
4. Высота эвакуационного выхода из зала выполнена менее 1.9 метра. Основание: ч. 2 ст. 1, ч. 1, 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ, п. 6.16* СНиП 21-01-97*.

МАУ ДО ДЮЦ «Град» города Тюмени, ул. Ставропольская, д. 11а/1

1. Ширина основного эвакуационного выхода менее 1.2 метра (фактически 0.78 метра). Основание: ч. 2 ст. 1, ч. 1, 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ, п. 6.16* СНиП 21-01-97*;
2. Приемно-контрольные приборы автоматической пожарной сигнализации не защищены от несанкционированного доступа (установлены в коридоре). Основание: ч. 2 ст. 1, ч. 1, 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ, п.13.14.5 СП 5.13130.2009;

3. В помещение электрощитовой не установлена противопожарная дверь с нормируемым пределом огнестойкости. Основание: ч. 1, 3 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ, п. 1.82 СНиП 2.08.02-89*.

МАУ ДО ДЮСШ «Рубин» города Тюмени, ул. Моторостроителей, д. 26

1. Практические тренировки в случае возникновения пожара на объекте проводятся реже одного раза в полугодие. Основание: п. 12 Правил противопожарного режима (утвержденных Постановлением Правительства РФ 25.05.2012г. № 390).

МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени, ул. Станционная, д. 22

1. Дверь на путях эвакуации открывается не по направлению выхода из здания (на 1-м этаже в лестничную клетку, имеющую выход наружу здания). Основание: ч. 2 ст. 1, ч. 1, 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ, п. 6.16* СНиП 21-01-97*.

МАУ ДО ДЮЦ "Пламя" Города Тюмени, ул. 30 лет Победы, д 142

1. В помещении электрощитовой не установлены противопожарные двери с нормируемым пределом огнестойкости. Допускается использование помещения электрощитовой в качестве складского. Основание: ч. 1, 3 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ, п. 1.82 СНиП 2.08.02-89*;

2. Ширина основного и запасного эвакуационных выходов, ведущего ведущих непосредственно наружу выполнена менее 1.2 метра (фактически 1 метр). Основание: ч. 2 ст. 1, ч. 1, 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ, п. 6.16* СНиП 21-01-97*;

3. В коридорах, предназначенных для эвакуации, допускается отделка горючими материалами. На полу путей эвакуации выполнено устройство линолеума (документы с показателями по пожарной опасности не представлены). Основание: п. 366 Правил противопожарного режима (утвержденных Постановлением Правительства РФ 25.05.2012г. № 390).

МАУ ДО ДЮЦ "Пламя" Города Тюмени, ул. 30 лет Победы, д 140а

1. В коридорах, предназначенных для эвакуации допускается отделка горючими материалами. На полу путей эвакуации выполнено устройство линолеума (документы с показателями по пожарной опасности не представлены). Основание: п. 366 Правил противопожарного режима (утвержденных Постановлением Правительства РФ 25.05.2012г. № 390);

2. Помещение актового зала с возможным пребывание более 15 человек (но не более 50) не обеспечены аварийным выходом. Основание: ч. 2 ст. 1, ч. 1, 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ, п. 6.12 СНиП 21-01-97*.

Начальник УНД и ПР
ГУ МЧС России по Тюменской области
полковник внутренней службы



А.Ю. Шутов



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
ГОРОДА ТЮМЕНИ

ул. Ялуторовская, д. 42 а,
г. Тюмень, Россия, 625000

12.04.2018 № 17-2018


18/57
Главе Администрации города Тюмени

Моору А.В.

ул. Первомайская, 20, г. Тюмень,
625036

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона



Во исполнение поручения прокуратуры Тюменской области от 27.03.2018 года № 7-35-2018 прокуратурой города проведена проверка соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности на объектах культуры и спорта, досуговых детских организациях с массовым пребыванием людей, подведомственных Администрации города Тюмени.

Прокурорской проверкой проведенной с привлечением специалистов уполномоченного государственного органа в сфере надзора за соблюдением требований противопожарной безопасности - УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области, выявлены грубые, многочисленные нарушения пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и предприятия свидетельствующие, об имеющейся острой проблематике и необходимости в целом изменения подходов к работе в данном направлении.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров принят Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), определяющий основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности, устанавливающий общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69 –ФЗ) Правительством Российской Федерации постановлением от 25.04.2016 № 390 утверждены правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила).

Грубые нарушения требований пожарной безопасности, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье людей выявлены в Тюменском муниципальном унитарном предприятии «Рынок» (далее - ТМУП «Рынок»), расположенном по адресу: ул. Герцена, д.95, г. Тюмень.

Так, в нарушение ч.2 ст.1, ч.ч. 1, 3 ст. 6, ч. 2 ст. 1, ст.ст. 83, 85, 89, 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.п. 1.82, 1.74, 2.9, 6.18 СНИП 2.08.02-89, п.п. 36 (б), 42, 62 Правил, п.п. 6.26, 6.28, 6.9, 6.34* СНИП 21-01-97*, п.8.10 (б) СНИП 41-01-2003, п. 6.13 СП 7.13130.2013 отсутствуют звуковые оповещатели системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в эвакуационном коридоре правого крыла здания; не соответствует предел огнестойкости элементов покрытия и крепления (подвески) конструкций воздухопроводов системы дымоудаления; с отметки второго этажа здания (административная часть) отсутствует второй эвакуационный выход; фактически – выход из лестничной клетки выполнен в коридор; отсутствует устройство эвакуационных выходов из служебных помещений левого крыла здания (1 этаж); эвакуационный выход с отметки подвального этажа здания изнутри «утеплен» пенопластом; отсутствует второй выход на кровлю здания; выполнена пристройка к зданию хозяйственных боксов и гаражей без соблюдения требований к противопожарным разрывам; элементы покрытия пристроенных зданий выполнены с применением горючих материалов (древесины) и располагаются в непосредственной близости от оконных проемов торгового центра) а также иные нарушения противопожарной безопасности.

Особого внимания требуют нарушения пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки в МАУ ДО «ДШИ «Этюд», расположенном по адресу: ул. Широтная, д. 15, г. Тюмень.

В нарушение ч. 2 ст. 1, ч. 1, 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ, п.п. 6.16, 6.17* СНИП 21-01-97*, п.п. 3, 12, 21, 23, 23б, 42, 55, 478 Правил в здании допускается устройство мастерских, производственных участков, а также организация хранения горючих материалов в подвальном помещении, под лестничными маршами, в электрощитовой; отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в помещении раздевалки; не проведена проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкции чердачного помещения; помещения разных классов пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости или противопожарными преградами; не проводятся не реже одного раза в полугодие практические тренировки. в случае возникновения пожара лиц осуществляющих сою деятельность на объекте, а также иные нарушения противопожарной безопасности.

Под пристальным вниманием также необходимо держать ситуацию противопожарного состояния в МАУК «ЦКиТ «Тюмень» ДК «Водник», МАУК «ЦКиТ «Тюмень» ДКиТ «Торфяник», МАУК «ЦКиТ «Тюмень» ДК «Орфей» поскольку выявленные нарушения в данных учреждениях требуют принятия мер капитального характера и во многом связаны с нахождением данных учреждений в зданиях постройки более чем 30-летней давности.

Также проверкой выявлены и иные пожарной безопасности:

- в СК «Теннисный центр» МАУ ДО СДЮШОР № 1 г. Тюмени в нарушение п.п. 35, 70 Правил эвакуационные выходы закрыты на ключ, помещение кафе не оборудовано первичными средствами пожаротушения;

- в МАУ ДО «ДШИ «Этюд» ул. Текстильная, д. 21/2 в нарушение ч. 2 ст. 1, ч. 1, 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ, п.п. 6.16, 6.17, 6.25 СНиП 21-01-97* тамбур запасного эвакуационного выхода отделан горючим материалом, ширина путей эвакуации (коридора) менее 1.2 метра, заужены основные коридоры (фактически ширина 0.83 м.); двери эвакуационных выходов в помещениях с пребыванием более 15 человек открываются не по направлению выхода из здания;

- в МАУ ДО «ДШИ «Гармония», ул. Холодильная, 60/1 в нарушение ч. 2 ст. 1, ч. 1, 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ, п.п. 6.17 6.25 СНиП 21-01-97* пути эвакуации (коридор, холл) отделаны горючим материалом; ширина путей эвакуации (коридор) менее 1.2 метра; двери эвакуационных выходов в помещениях (концертный зал) с пребыванием более 15 человек открываются не по направлению выхода из здания;

- в МАУК «Центр русской культуры» в нарушение ч. 7 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ не обеспечен вывод сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пункт централизованного наблюдения (пульт подразделений пожарной охраны) без участия работников объекта или транслирующей этот сигнал организации;

- в МАУ «ДШИ им. В.В. Знаменского» в нарушение ч. 2 ст. 1, ч. 1, 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 6.24 СНиП 21-01-97* из актового зала (вместимостью 100 человек), расположенном на 2-ом этаже, отсутствует запасной эвакуационный выход. Ширина и высота имеющегося эвакуационного выхода выполнена менее требуемой (ширина 1,2 м, высота 1,9 м); двери запасного эвакуационного выхода из коридора первого этажа в лестничную клетку открываются не по ходу движения эвакуации;

- в МАУК «Центр татарской культуры» в нарушение ч. 2 ст. 1, ч. 1, 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 6.16* СНиП 21-01-97* ширина запасного эвакуационного выхода, ведущего со 2-го этажа здания (в котором расположен концертный зал на 200 человек) выполнена менее 1,2 метра (фактическая 1 метр).

Аналогичные нарушения требований противопожарной безопасности выявлены в МАУ ДО ДЮСШ «Тура», МАУ ДО СДЮШОР «Центр дзюдо», МАУ ДО «ДШИ «Гармония», Заречный проезд, 4; МАУ ДО «ДШИ «Этюд», ул. Пермякова, 37; МАУ ДО «ДХШ им. А.П. Митинского», ул. Пермякова, 37; МАУ «ДШИ им. В.В. Знаменского», ул. Республики, 42; МАУ ДО ЦРТДиЮ «Грант»; МАУК ДК «Поиск»; МАУ ДО «ДХШ им. А.П. Митинского», ул. 50 лет Октября, 39/4; МАУК ДК «Поиск»; МАУК «Молодежный театр «Ангажемент» им. В.С. Загоруйко»; МАУ «Городской шахматный клуб»; МАУ ДО ДЮЦ «Вероника» г. Тюмени; МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» г. Тюмени; МАУ ДО ДЮЦ «Авангард» г. Тюмени, ул. Текстильная, 21/1; МАУ ДЮЦ «Град» г. Тюмени; МАУ ДО ДЮЦ «Пламя» г. Тюмени.

В целом нарушения требований пожарной безопасности выявлены на следующих муниципальных объектах:

ТМУП «Рынок» ул. Герцена, д. 95; МАУ ДО СДЮШОР «Центр дзюдо» ул. В. Гнаровской; СК «Теннисный центр» МАУ ДО СДЮШОР № 1г. Тюмени, ул. Н.Федорова, 8; МАУ ДО СДЮШОР № 3 г. Тюмени, ул. Садовая, 109 корпус 1; МАУ ДО «ДШИ «Этюд», ул. Текстильная, 21/2; МАУ ДО «ДШИ «Этюд», ул. Одесская, 41/3; МАУ ДО «ДШИ «Гармония», ул. Холодильная, 60/1; МАУ ДО СДЮШОР № 3 г. Тюмени, ул. Газовиков, 3а; МАУК «ЦКиТ «Тюмень» ДК «Водник», ул. Судоремонтная, 1а; МАУК «ЦКиТ «Тюмень» ДКиТ «Торфяник», ул. Малышева, 26; МАУ ДО ДЮОЦ «Авангард», ул. Энергетиков, 45а; МАУ ДО ДЮОШ «Тура», ул. Кедровая, 127а; МАУ ДО ДЮОШ «Тура», ул. Кедровая, 1256; МАУК «ЦКиТ Тюмень» «ДК Орфей», ул. 70 лет Октября, 5В; МАУК «Центр русской культуры», ул. Камчатская, 146, 137а, 138а; МАУ ДО «ДШИ «Этюд», ул. Камчатская, 146; МАУ «ДШИ им. В.В. Знаменского», ул. Судоремонтная, 2а; МАУК «Центр татарской культуры», ул. Щербакова, 4, стр.11; МАУ ДО «ДШИ «Гармония», Заречный проезд, 4; МАУ ДО «ДШИ «Этюд», Пермякова, 37; МАУ ДО «ДХШ им. А.П. Митинского», Пермякова, 37; МАУ «ДШИ им. В.В. Знаменского», ул. Республики, 42; МАУ «ДШИ им. В.В. Знаменского», ул. Ленина, 8; МАУ ДО ДМЦ «Алый парус» г. Тюмени, ул. Макарова, 11; МАУ ДО ДЮОЦ «КДТ им. Кижеватова» г. Тюмени, ул. Мельничная, 1; МАУ ДО ЦРТДиЮ «Грант» г. Тюмени, ул. Профсоюзная, 52; МАУК ДК «Поиск», ул. Пушкина, 10; МАУ ДО «ДХШ им. А.П. Митинского», ул. 50 лет Октября, 39/4; МАУ ДО ДЮОШ «Центр спортивного танца» г. Тюмени, ул. 50 лет ВЛКСМ, 91, 91/2; МАУ ДО ДЮОШ «Старт XXI век» г. Тюмени, ул. Высотная, ¼; МАУ ДО «ДШИ «Этюд», ул. Широтная, 15; МАУК ДК «Поиск», ул. Олимпийская, 9; МАУК «Молодежный театр «Ангажемент» имени В.С. Загоруйко», ул. Олимпийская, 8а; МАУ ДО ЦРТДиЮ «Бригантина г. Тюмени», пр. Солнечный, 6/1; МАУ «Городской шахматный клуб», ул. Червишевский тракт, 72а/1; МАУ ДО ДЮОЦ «Вероника» г. Тюмени, ул. Гастелло, 75, корп.1; МАУ ДО ДЮОШ «Рубин» г. Тюмени, ул. Моторостроителей, 26; МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» г. Тюмени, ул. Станционная, 22; МАУ ДЮОЦ «Град» г. Тюмени, ул. Ставропольская, 11а/1; МАУ ДО ДЮОЦ «Пламя» г. Тюмени, ул. 30 лет Победы, 140а, 142; МАУ ДО ДЮОЦ «Авангард» г. Тюмени, ул. Текстильная, 21/1.

В отношении виновных лиц прокуратурой города возбуждены административные производства по ст. 20.4 КоАП РФ. Полный перечень выявленных нарушений указан в приложении к настоящему представлению.

В силу части 2 статьи 37 Федерального закона № 69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности.

Согласно ст. 38 Федерального закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в

том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Таким образом, результаты прокурорской проверки показали, что в 95% проверенных муниципальных объектов имеются нарушения противопожарных требований, что свидетельствует о серьезных просчетах в работе, в том числе в части отсутствия ведомственного контроля.

При этом как руководством учреждений, так и курирующими департаментами недооценивается значимость необходимости соблюдения требований пожарной безопасности и тяжести последствий в случае их нарушения.

Выявленные нарушения законодательства создают угрозу жизни и здоровью занимающихся и посетителей, в большинстве своем которыми являются несовершеннолетние. Указанные нарушения подлежат незамедлительному устранению и принятию мер для предотвращения подобного в будущем.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 6,22,24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление. О дате, месте и времени рассмотрения представления уведомить прокурора города для участия в рассмотрении представления.

2. Незамедлительно принять меры по устранению причин и условий, способствовавших нарушению законодательства о противопожарной безопасности.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц учреждения к дисциплинарной ответственности.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах по устранению допущенных нарушений закона необходимо сообщить в прокуратуру города в установленный законом месячный срок с приложением документов, подтверждающих принятые меры.

Приложение: справки о выявленных нарушениях в ходе проверки на 32 л.

Прокурор города

старший советник юстиции



Э.Р. Гиматов